

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Byte av "A/P MASTER" strömbrytare
<u>GÄLLER:</u>	TB 10, TB 20 och TB 21 enligt nedan 1) S/N 275 t o m 947 utom S/N 823 t o m 849 och 888 med installerad valfri utrustning O66800M, O66810M, O6600M, O67000M. 2) S/N 948 t o m 1222 och 823 t o m 849 och 888 med installerad valfri utrustning G669800M, G666900M, G67000M.
<u>ÅTGÄRD:</u>	För att minska risken för kortslutning i "A/P MASTER" strömbrytare utför åtgärd i enlighet med SOCATA Service Bulletin Nr 60.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Vid nästa periodiska tillsyn.
<u>UNDERLAG:</u>	SOCATA Service Bulletin Nr 60.
<u>REFERENS:</u>	DGAC AD 91-145(A).
<u>UTGIVNINGS-DATUM:</u>	1991-09-26

LFS: 1991:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.