

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Kontroll av expansions-bult för hävarm i stjärtrotorns blodomställning**

GÄLLER: AS350 D, B, B1 och B2.
AS355 E, F, F1, F2 och N.

ÅTGÄRD: För att undersöka eventuell felmontering av expansionsbult utför åtgärder i enlighet med Aerospatiale telex service nr 01.33 för AS350 och Aerospatiale telex service telex nr 01-34 för AS355.

TID FÖR ÅTGÄRD:

1. Inom 10 flygtimmar och därefter i intervall av 10 flygtimmar, tills punkt 2 nedan har utförts i enlighet med paragraf B av Aerospatiales telex service nr 01-33 och nr 01.34, om ej tidigare utförts.
2. Inom 50 flygtimmar i enlighet med paragraf C av Aerospatiales telex service nr 01.33 och 01.34, om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: Aerospatiale telex service nr 01.33 för AS350.
Aerospatiale telex service nr 01.34 för AS355.

REFERENS: DGAC AD 91-137-059(B) för AS350.
DGAC AD 91-138-043(B) för AS355
LFV skrivelse L 91-06-0974-31203 daterad 91-07-01 och sänd till ägare/brukare.

UTGIVNINGS-DATUM: 1991-09-26

LFS: 1991:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.