

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av kuländstycke

GÄLLER:

DR 400	alla typer	alla S/N
R 3000	alla typer	alla S/N
ATL	alla typer	alla S/N

ÅTGÄRD: För att undvika kärvning av kulleder, p g a fel i ytbehandlingen utför åtgärder enligt ROBIN S.B. nr 8 rev.1 och nr 121 rev 1 (DR 400, R 3000).

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före flygning räknat från detta LVD's utgivningsdatum om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: ROBIN S.B. nr 8, rev 1 och nr 121 rev 1 (DR 400, R 3000)

REFERENS: DGAC AD 91-154(A)
LFV skrivelse L 9108-1166-31202 daterad 91-08-08 sänd till ägare/brukare.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1991-10-03

LFS: 1991:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.