

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av infästningspinnar för samtliga trimroder

GÄLLER: EMB 110 S/N 110001 t o m 110386, 110388 t o m 110397, 110399
t o m 110401, 110404 t o m 110408, 110410 t o m 110412,
1104014, 110415 och 110421.

ÅTGÄRD: För att undvika "vandrande" infästningspinnar med delvis lossnade
trimroder och vibration som följd utför åtgärder i enlighet med
EMBRAER Service Bulletin 110-055-0023 eller senare utgåva.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 300 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, om ej
tidigare utförts.

UNDERLAG: EMBRAER Service Bulletin 110-055-0023 eller senare utgåva.

REFERENS: CTA DDA Nr 83-11-01R2.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1991-10-03

LFS: 1991:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.