

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Byte av rodrets trimroder aktuator och förstärkning av dess infästning
<u>GÄLLER:</u>	Alla EMB 110
<u>ÅTGÄRD:</u>	För att undvika höga vibrationer i rodersystemet, p g a spel och vekhet, utför åtgärder i enlighet med EMBRAER Service Bulletin 110-027-0089 eller senare av CTA godkända utgåvor. För in inspektionen i Maintenance Planning Guide. <u>Anm:</u> Införande av åtgärder enligt LVD 2380 bör utföras samtidigt.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Inom 1500 flygtimmar eller 8 månader vilket som först inträffar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.
<u>UNDERLAG:</u>	EMBRAER Service Bulletin Nr 110-027-0089 eller senare utgåva.
<u>REFERENS:</u>	CTA DDA Nr 91-07-01.
<u>UTGIVNINGS-DATUM:</u>	1991-10-03

LFS: 1991:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.