

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / modifiering av friskluftsfläkt

GÄLLER:

Modell	S/N
F33A	CE-941 t o m CE-1555
F33C	CJ-156 t o m CJ-179
V35B	D-10348 och D-10364 t o m D-10403
A36	E-1809 t o m E-2592
A36TC och B36TC	EA-192 t o m EA-514

ÅTGÄRD: För att undvika att friskluftsfläkten faller ned på styrlinorna med blockering som följd kontrollera och modifiera i enlighet med Beech Service Bulletin nr 2380 reviderad april 1991 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Beech Service Bulletin nr 2380 reviderad april 1991 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 91-20-08

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1991-11-07

LFS: 1991:29

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.