

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 239
7/1967
31 mars



X 239 Gäller:

Flygplan, typ ~~ZLIN Z 326~~ samt Z 526 och Z 526A

Anm. Berör endast Z 326 med serienummer
871 och 914 samt Z 526 och Z 526A med
serienummer t o m 1012.

Tid för åtgärd: Se punkt A och B nedan.

Åtgärd:

INFÖRANDE AV SÄKERHETSVENTIL I OLJESYSTEMET

För att förhindra att skador uppstår på oljekylaren, speciellt under den kalla årstiden, skall följande åtgärd vidtas:

- A. Senast inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA eller senast den 1 okt 1967, vilket som först uppnås, skall en säkerhetsventil monteras i oljesystemet i enlighet med anvisningarna i Moravan Operating Bulletin No Z 526/2 och Z 326/41.
- B. Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA, skall vara modifierade enligt ovannämnd Operating Bulletin.

Datum för
ikraftträdande: 12 april 1967.

Referens: Tillverkarens, Moravan Tjekoslovakien, Operating Bulletin No Z526/2 och Z 326/41.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanet resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.