

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll/byte av stabilisatorns mittre
upphängningsbeslag

GÄLLER: DHC-6 "Twin Otter" alla S/N

ÅTGÄRD: Utför kontroll och eventuellt byte av stabilisatorns mittre
upphängningsbeslag i enlighet med Boeing/de Havilland Service
Bulletin 6/512 daterad 25 oktober 1991 eller av myndigheten
godkänd senare revision.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 250 flygtimmar och därefter i intervaller av 1200 flygtimmar
räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Boeing/de Havilland Service Bulletin 6/512 daterad 25 oktober 1991
eller senare utgåva.

REFERENS: CF-92-05

UTGIVNINGS-
DATUM: 1992-04-02

LFS: 1992:12

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.