
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av elkablage genomföringar i struktur

GÄLLER: Dornier 228-100/101 och 228-200/-201/-202/-212 alla serienummer.

ÅTGÄRD: För att undvika kortslutningar vid elkablage genomföringar i struktur utför åtgärder i enlighet med Dornier SB 228-192 daterad 18 november 1991 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 6 månader räknat från detta LVD's utgivningdatum om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: Dornier SB 228-192 daterad 18 november 1991 eller senare utgåva.

REFERENS: LBA AD 92-188.

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-04-02

LFS: 1992:12

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.