

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

R1

TITEL: Byte av bränsletankarnas urluftningsslangar

GÄLLER: TB 9, TB 10, TB 200 S/N 1 t o m 1499 undantagna S/N 1443, 1447, 1454, 1455, 1459, 1470, 1472, 1489, 1491 och 1493 till och med S/N 1498.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med SOCATA TB Service Bulletin Nr 10.064/1.28 revision 1.

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa 100 timmars tillsyn.

UNDERLAG: SOCATA TB Service Bulletin TB 10.064/1.28 revision 1.

REFERENS: DGAC AD 92-155(A)R1.

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-12-03

LFS: 1992:38

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.