

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av frihjul efter islag av roterande rotor

GÄLLER: SE 3130, SA 3180, SE 313B, SA 318B, SA 318C (Alouette II och Astazou) och SA 315B (LAMA)

ÅTGÄRD: För att undvika fel i frihjulet utför åtgärder i enlighet med Telex Service Nr 01.61 och Telex Service Nr 01.27.

TID FÖR ÅTGÄRD:

1) Inom 50 flygtimmar utför paragraf BB av Telex Service Nr 0.61, Telex Service Nr 01.27 för frihjul nämnda i paragraf CC om ej tidigare utförts.

2) Upprepa åtgärderna i 1) om huvudrotorn träffats av främmande föremål före nästa flygning.

UNDERLAG: EUROCOPTER Telex Service Nr 01.61.
EUROCOPTER Telex Service Nr 01.27.

REFERENS: DGAC AD 92-131-049(B).
DGAC AD 92-130-033(B).

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-09-10

LFS: 1992:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.