

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av hydraulväsketank

GÄLLER: AS 350 versionerna B, BA, B1, B2 och D med installerad hydraulväsketank P/N 350A75-1030-00

ÅTGÄRD: För att undvika föroreningar i hydraulsystemet och inträngning av vatten i hydraulväske tanken utför paragraf 2B1 eller 2B2 av EUROCOPTER Service Bulletin Nr 01.36 om ej tidigare utförts.

TID FÖR ÅTGÄRD:

1) Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum men ej senare än 1 oktober 1992 för helikoptrar som opererar i temperaturer lägre än -10°C.

2) Inom 400 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum för alla andra helikoptrar.

UNDERLAG: EUROCOPTER AS 350 Service Bulletin Nr 01.36.

REFERENS: DGAC AD 92-145-062(B)

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-09-10

LFS: 1992:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.