

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av antenn för nödsändare**

GÄLLER: AS 350 B, BA, B1, B2 och D; AS 355 E, F, F1 och F2 med installerade nödsändare av typen "JOLLIET" och ej modifierade enligt AMS 350A.7.2492.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med EUROCOPTER AS350 Service Bulletin nr 25.45 respektive EUROCOPTER AS355 Service Bulletin nr 25.33.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 400 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, dock senast 1 april 1993, om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: EUROCOPTER AS 350 Service Bulletin nr 25.45.
EUROCOPTER AS 355 Service Bulletin nr 25.33.

REFERENS: DGAC AD 92-144-061(B) (AS350)
DGAC AD 92-142-045(B) (AS355)

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-10-08

LFS: 1992:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.