
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / reparation av främre stabilisatorbalk

GÄLLER: Modell FA-200 S/N före S/N 12.

ÅTGÄRD: Inspektera och reparera i enlighet med FHI Service Bulletin nr 200-010 daterad 6 mars 1992 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Före flygning om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: FHI Service Bulletin nr 200-010 daterad 6 mars 1992 eller senare utgåva.

REFERENS: TCD-3673-92.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1992-10-08

LFS: 1992:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.