

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Installation av skyddsplåt på höjdservo

GÄLLER: PA-46-310P och PA-46-350P med KAP 150/KFC 150 Flight Control System installerade.

ÅTGÄRD: För att undvika fukt att tränga in i det elektriska krestskortet via servot för höjdtrimmen, installera skydd Kit P/N 050-03007-000 i enlighet med Bendix/King Installation Bulletin nr 312, daterad 19 mars 1990.

Not: Installation av skydd Kit P/N 050-03006-000 för sidotrim servot enligt Bendix/King Installation Bulletin nr 312 är ej krav i detta LVD.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 90 dagar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Bendix/King Installation Bulletin nr 312, daterad 19 mars 1990.

REFERENS: FAA AD 92-18-08.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1992-10-08

LFS: 1992:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.