
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bakre spantet vid stabilisatorn

GÄLLER: Alla typer av DR400, alla S/N.

ÅTGÄRD: För att bibehålla strukturintegriteten, utför åtgärder i enlighet med Robin Service Bulletin nr 128 revision 3.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 dagar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: Robin Service Bulletin nr 128 revision 3.

REFERENS: DGAC AD 92-224(A) R2

UTGIVNINGSDATUM: 1994-03-24

LFS: 1994:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.