

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av trimsystem för sidroder

GÄLLER: EMB 110 alla S/N

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med EMBRAER SB nr 110-27-0091 daterad 5 december 1991.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar.

UNDERLAG: EMBRAER SB nr 110-27-0091 daterad 5 december 1991 eller senare utgåva.

REFERENS: DAE T91-11-01
FAA AD 91-25-11
LFV skrivelse L 9112-1966-31202 daterad 1991-12-18 sänd till ägare / brukare.

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-12-03

LFS: 1992:38

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.