

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll / reparation av stabilisatorns främre mittbalk

GÄLLER: DHC-2 Beaver MK-I, MK-II, MK-III alla S/N.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med de Havilland SB 2/47 revision C daterad 4 september 1992.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 4 månader räknat från detta LVD's utgivningsdatum, därefter i tid och intervaller angivna i de Havilland SB2/47 revision C, daterad 4 september 1992.

UNDERLAG: de Havilland SB 2/47 revision c, daterad 4 september 1992 eller senare utgåva.

REFERENS: CF91-42
FAA AD 92-24-02

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1993-01-28

LFS: 1993:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.