

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av backventiler i bränslesystemet

GÄLLER: Modellerna 58 och 58A, S/N TH-1488, TH-1600, TH-1613 t o m TH-1635 och TH-1638 t o m TH-1662.

ÅTGÄRD: Byt ut existerande backventiler med P/N 50-380170-39 i enlighet med Beech Service Bulletin Nr 2454 daterad maj 1992.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Beech Service Bulletin Nr 2454 daterad maj 1992, eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 93-01-23

UTGIVNINGS-DATUM: 1993-04-01

LFS: 1993:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.