
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll för felaktigt oljesugrör

GÄLLER: Översedda Modell O-470, IO-470, IO-520, TSIO-520 och IO-550.

ÅTGÄRD: Utför kontroll i enlighet med TCM SB Nr M91-10, revision 1 daterad 27 november 1991 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: TCM SB Nr M 91-10, revision 1 daterad 27 november 1991, eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 93-08-17.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1993-09-09

LFS: 1993:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.