

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / byte av huvudställens saxlänkar

<u>GÄLLER:</u>	Modell	Serienummer
	PA-60-600 Aerostar 600	60-0001-003 t o m 60-0933-8161262
	PA-60-601 Aerostar 601	61-0001-004 t o m 61-0880-8162157
	PA-60-601P Aerostar 601P	61P-0157-001 t o m 61P-0860-8163455
	PA-60-602P Aerostar 602P	62P-0750-8165001 t o m 60-8365021
	PA-60-700P Aerostar 700P	60-8223001 t o m 60-8423025

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med angivet underlag.

TID FÖR ÅTGÄRD:

1) Inom 100 flygtimmar med penetrantmetoden därefter vid varje 100 flygtimmars intervall. Om sprickor upptäcks skall saxlänkarna bytas före flygning enligt SB punkt 2.

2) Efter införande av förbättrade saxlänkar enligt Aerostar Service Bulletin SB nr 746C daterad 15 september 1992, utgår kontroll enligt punkt 1) ovan.

UNDERLAG: Aerostar Service Bulletin SB nr 746C daterad 15 september 1992 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 93-13-08

UTGIVNINGS-DATUM: 1993-09-09

LFS: 1993:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.