

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av nosställets "Yoke Pivot" enhet

GÄLLER: Morane Saulnier och Rallye alla modeller och S/N listade i Type Certificate Data Sheets N° 49 och 71 utom Rallye 235F.

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning i enlighet med RALLYE Airplanes Service Bulletin N° 151. Om spricka upptäcks stoppa ytterligare flygning och kontakta SOCATA Customer Support Division.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: RALLYE Airplanes SOCATA SB N° 151.

REFERENS: DGAC AD 93-143(A)

UTGIVNINGSDATUM: 1993-09-30

LFS: 1993:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i Luftfartsverkets författningssamlingar LFS.