

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll, reparation eller byte av navigationsljusets
kablagegenomföring vid tip tank

GÄLLER: MU-2b/-10/-15/-20/-25/-26: S/N 008 t o m 347 (undantaget S/N 313 och
321) och MU-2B-30/-35/-36 : S/N 501 t o m 696 (undantaget S/N 652
och 661).

ÅTGÄRD: För att undvika bränsleläckage vid navigationsljusen utför åtgärder
angivet i MU-2 Service Bulletin Nr 221 daterad 10 augusti, 1993, eller
senare utgåva.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: MHI MU-2 Service Bulletin Nr 221 daterad 10 augusti, 1993, eller
senare utgåva.

REFERENS: TCD-3901-93

UTGIVNINGS-
DATUM: 1993-12-02

LFS: 1993:35

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.