

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

R1

TITEL: Kontroll / byte av skevroderhävarmar

GÄLLER: R 3000 alla S/N t o m 164.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Pierre ROBIN Airplanes SB Nr 133 Rev 1 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD:

1. Kontroll före nästa flygning

2. Byte av hävarmar inom 50 flygtimmar, räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Pierre ROBIN Airplanes SB Nr 133 Rev 1 eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 93-177(A)R1

UTGIVNINGS-DATUM: 1994-05-18

LFS: 1994:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.