

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / byte av vingstöttor med ändstycken av stål

GÄLLER: DHC-2 "Beaver" modeller med ändstycken av stål i vingstöttor
C2W1115-1/-2

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i de Havilland Alert Service Bulletin (ASB) nr
A2/48 daterad 10 augusti 1993 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 25 flygtimmar och därefter i intervall av 12 kalendermånader
räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: de Havilland Alert Service Bulletin (ASB) nr A2/48 daterad 10
augusti 1993 eller senare utgåva.

REFERENS: CF-93-21.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1993-12-16

LFS: 1993:41

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.