

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av trimmotor, dess kablage och reläer

GÄLLER: Modell F-28C, F-28C-2, F-28F, 280C, 280F, 280FX med 28V D.C elektriskt system.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i The Enstrom Helicopter Corporation Service Directive Bulletin nr 0082, Revision A daterad 18 mars 1993 (SDB 0082) eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 5 flygtimmar och därefter kontroll av trimsystemet i intervall av 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: The Enstrom Helicopter Corporation Service Directive Bulletin nr 0082, Revision A daterad 18 mars 1993 (SDB 0082) eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 93-24-13 samt LFV skrivelse L 9312-2103-31203 daterad 1993-12-08 sänd till kända ägare / brukare.

UTGIVNINGS-DATUM: 1994-02-10

LFS: 1994:4

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.