

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / byte av drivaxel

GÄLLER: Allison Model 250-C20S turbinmotorer modifierade med Soloy Conversion Ltd, Supplemental Type Certificate (STC) SE2352NM, installerade, men ej begränsade till, Cessna 206 och Cessna 207.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Soloy Corporation Service Bulletin Nr 04-780 daterad 11 december 1991 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 90 dagar räknat från 22 februari 1994.

UNDERLAG: Soloy Corporation Service Bulletin Nr 04-780 daterad 11 december 1991 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 93-25-05

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1994-02-10

LFS: 1994:4

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.