

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av hjulaxel för huvudlandställ

GÄLLER: Dornier 228 - 100 och Dornier 228 -200
Alla S/N med installerade huvudlandställ P/N A - 511000 DOOF,
A - 521000 DOOF, A - 511000 EEOF och A - 521000 EEOF.
Dornier 228 - 101 och Dornier 228 - 201.
Alla S/N med installerade huvudlandställ P/N A - 511000 DOOF,
A - 521000 DOOF, A - 511000 EEOF och A - 521000 EEOF.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Dornier Service Bulletin Nr. 228-214 daterad
28 januari 1994, eller senare utgåva.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 6 veckor för landställ med mera än 15000 landnigar.
Inom 3 månader för landställ med mera än 10000 men mindre än
15000 landnigar. Inom 18 månader för alla andra flygplan.

UNDERLAG: Dornier Service Bulletin Nr. 228 - 214 daterad 28 januari 1994, eller
senare utgåva.

REFERENS: LBA AD 94 -042

UTGIVNINGS-
DATUM: 1994-04-07

LFS: 1994:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.