
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av låspinne i landställets nödutfällningsväxel

GÄLLER: MU-2B/-10/-15/-20/-25/-26, S/N 008 t o m 347 (undantaget S/N 313, 321)
MU-2B-30/-35/-36, S/N 501 t o m 696 (undantaget S/N 652, 661)

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i MHI MU-2 Service Bulletin nr 219 daterad 4 november 1993 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: MHI MU-2 Service Bulletin nr 219 daterad 4 november 1993 eller senare utgåva.

REFERENS: TCD-3942-94

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1994-04-07

LFS: 1994:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.