


AP/IV
LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 254
26/1967
29 september



X 254 Gäller:

Flygplan, typ **PIPER PA 30**
med serienummer 30-853, 30-902 t o m 30-1470,
vilka är utrustade med fabriksinstallerad syrgasutrustning eller Piper Oxygen Kits 756981 eller 757100.

Tid för åtgärd: Senast 25 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd:

MODIFIERING AV SYRGASUTRUSTNING

För att sidoroderlinorna inte skall nöta mot syrgasbehållarens bakre fästanordning, skall senast vid ovan angiven tidpunkt fästanordningen modifieras enligt anvisningarna i Piper Service Bulletin No 246.

Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA skall vara modifierade enligt Piper Service Bulletin No 246.

Datum för
ikraftträdande: 6 oktober 1967.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-19-5

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.