
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av detalj i noshjulstyrning

GÄLLER: Z 242L S/N 541, 651 t o m 659
Z 142C S/N 556 t o m 559

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Moravan Mandatory Bulletin Z 242L/11a.
respektive Z 142C/7a.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Vid nästa 100 timmars tillsyn.

UNDERLAG: Moravan Mandatory Bulletin Z242L/11a respektive Z 142C/7a.

REFERENS: Moravan Mandatory Bulletin Z 242L/11a respektive Z 142C/7a.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1994-08-25

LFS: 1994:29

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.