
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av låsning på stötstång i styrsystemet

GÄLLER: AS 350, B, BA, D, B1 och B2 med installerad stötstång P/N 704A34-113-279.

Gäller ej med autopilot installerad.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i paragraf 2 av EUROCOPTER FRANCE AS 350 Service Bulletin nr 01-42.

TID FÖR ÅTGÄRD: 1.) Inom 100 flygtimmar.
2.) Före installation av stötstång i förråd.

UNDERLAG: EUROCOPTER FRANCE AS 350 Service Bulletin nr 01-42 eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 94-180-069(B)

UTGIVNINGS-DATUM: 1994-08-25

LFS: 1994:29

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.