

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Installation av friktionsanordning i "Anti-tab" systemet

GÄLLER: HR 200 och R 2000 alla modeller fr o m S/N 250 t o m S/N 271

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Avions Pierre ROBIN SB nr 137 daterad 7 juli 1994 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Senast vid nästa planerade 100 timmars tillsyn.

UNDERLAG: Avions Pierre ROBIN SB 137 daterad 7 juli 1994, eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 94-183(A)

UTGIVNINGS-DATUM: 1994-08-25

LFS: 1994:29

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.