

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnötet - ESSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 259
31/1967
20 oktober



259 Gäller: Helikopter, typ HUGHES 269A, 269A-1, 269A-2 och 269B

Tid för åtgärd: Senast inom 25 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd:

TÄTNING M M AV FÖRARKABIN

För att koloxidhalten icke skall bli för hög i förarkabinen skall följande åtgärd vidtas:

- A. Senast vid ovan angiven tidpunkt skall tätning m m av förarkabinen utföras i enlighet med anvisningarna i Hughes Service Information Notice No N-33.1.
- B. Alla helikoptrar av ifrågavarande typ, som importeras till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA, skall vara modifierade i enlighet med ovannämnd Notice No N-33.1.

Datum för
ikraftträdande: 30 oktober 1967.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-21-1.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.