

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av huvudrotormast

GÄLLER: AS 350 versionerna B, BA, B1, B2 och D "TIMKEN" huvudrotormast
P/N 350A37-0003 alla S/N

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i EUROCOPTER FRANCE AS 350 Telex
Service nr 01-44

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Före flygning om ej tidigare utfört

UNDERLAG: EUROCOPTER FRANCE AS 350 Telex Service nr 01-44

REFERENS: DGAC AD 94-279-070 (B)

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1995-01-05

LFS: 1995:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.