
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av spryglar i vänster och höger stabilisator

GÄLLER: 228-100 och -200 med typcertifikat 2031a, 228-101, -201 och -202 med typcertifikat 2013b samt 228-212 med typcertifikat 2031c, S/N 7003 t o m 7116, 7167, 7168, 8002 t o m 8220.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Dornier Service Bulletin SB-228-211 revision 2, daterad 16 juni 1994.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 3 månader och därefter i enlighet med AMM Chapter 05-21-00 (TR 05-53) räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Dornier Service Bulletin SB-228-211 revision 3, daterad 7 juli 1995.

REFERENS: LBA AD 95-175/2.

UTGIVNINGS-DATUM: 1995-09-07

LFS: 1995: 1995:43

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.