

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av lager på vänster och höger infästningar för huvudlandställ

GÄLLER: Socata TB20, TB21 alla S/N där lagerreparation är utfört.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i SOCATA TB Airplane SB nr. 10. 091. 57.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar dock senast 31 juli 1995.

UNDERLAG: SOCATA TB Airplane SB nr. 10. 091. 57.

REFERENS: DGAC AD 95-084 (A)

UTGIVNINGS-DATUM: 1995-06-08

LFS: 1995:34

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.