

1176

Caller: Pierre Robin modell DR 400, S/N 900 t o m 1109 och 1112 och 1115. ER 200, S/N 1 t o m 89.

Åtgärd: Kontroll av motorns kylfläktarplåtar.

Tid för åtgärd: Efter 1976-08-05: Vid första 50-timmars tillsyn.

Underlag: Avions Pierre Robin Service Bulletin No 65

Referens: Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 76-78 (A)

---