

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av rotoraxelns mutter

GÄLLER: "Alouette II" SE 3130 och SE 313 B

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i EUROCOPTER FRANCE Alouette II Telex Service n° 01-63R1.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före flygning om ej tidigare infört.

UNDERLAG: EUROCOPTER FRANCE Alouette II Telex Service n° 01-63R1.

REFERENS: DGAC AD 95-035-052(B)

UTGIVNINGS-DATUM: 1995-09-07

LFS: 1995: 1995:43

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.