

---

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

---

**TITEL:** Kontroll av området vid instigningsytan på vingen

**GÄLLER:** T67B, T67C, T67M, T67M-Mk II och T67M200

**ÅTGÄRD:** Utför åtgärder angivna i Slingsby Aviation Service Bulletin nr 82.

**TID FÖR**  
**ÅTGÄRD:** Inom 7 dagar från utgivning av ovan nämnda bulletin och därefter i intervall av 150 flygtimmar intill att modifieringarna M669B eller M669C är införda.

**UNDERLAG:** Slingsby Aviation Service Bulletin nr 82

**REFERENS:** CAA AD 009-07-95

**UTGIVNINGS-**  
**DATUM:** 1995-09-07

**LFS: 1995: 1995:43**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.