

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av varningssystemet för landställ**

GÄLLER: 228-100 och -200 med LBA typcertifikat 2031a, upp t o m S/N 7168
och upp t o m 8235.
228-101, -201 och 202 med LBA typcertifikat 2031b, upp t o m S/N
7168 och upp t o m 8235.
228-212 med LBA typcertifikat 2031c, S/N upp t o m 8235

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Daimler Benz Aerospace Dornier 228
Service Bulletin nr 228-215 Revision 1 daterad 1 januari 1995 eller
senare utgåva.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 6 månader räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Daimler Benz Aerospace Dornier 228 Service Bulletin nr 228-215
Revision 1 daterad 1 januari 1995 eller senare utgåva.

REFERENS: LBA AD 95-246

UTGIVNINGS-
DATUM: 1995-10-06

LFS: 1995:48

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.