

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 265B
19 november 1968



265B Gäller:

Flygplan typ PIPER PA-28-235
med serienr 28-10001 t o m 28-10851
betr SB 253 och t o m 28-10985 betr
SB 249.

PIPER PA-32-260
med serienr 31-1 t o m 32-14,
32-16 t o m 32-853.

PIPER PA-32-300
med serienr 32-15, 32-40001
t o m 32-40153 betr SB 253 och t o m
32-40265 betr SB 249.

Tid för åtgärd: Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: MODIFIERING AV BRÄNSLESYSTEMET

Bränslesystemet i ovannämnda flygplan skall modifieras enligt Piper Service Bulletiner nr 249 och 253.

Modifieringarna består i huvudsak av följande åtgärder:

1. Utbyte av manöverhandtag till dränerventil.
2. Förbättring av tankväljarkranen.
3. Ändring av bränsleledning från yttre vingtank.

Datum för
ikraftträdande: 29 november 1968

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-26-2 reviderad enligt AD 68-10

Upphäver: LVA 265A (serienummer berörda av Piper Service Bulletin nr 249 har utökats).

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.