

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:** Sprickkontroll av klaffens manöveraxel

**GÄLLER:** R3000 alla modeller och alla S/N.

**ÅTGÄRD:** Utför åtgärder angivna i Pierre Robin Airplanes Service Bulletin nr 141 Rev. 1.

**TID FÖR  
ÅTGÄRD:**

- 1) Inom 10 dagar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.
- 2) Utför repetitiv inspektion vid intervaller av 500 flygtimmar.

**UNDERLAG:** Pierre Robin Airplanes Service Bulletin nr 141 Rev. 1 eller senare utgåva.

**REFERENS:** DGAC AD 95-267(A).

**BESLUTS  
DATUM:** 1996-01-12

**LFS: 1996:5**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.