

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion/reparation/byte av bränsleledningar

GÄLLER: P.68C-TC, S/N tom 375-45-TC
P.68 TC "Observer" S/N 344-01-OTC och S/N 340-02 OTC
P.68C och P.68 "Observer" S/N 268 tom S/N 381
P.68, P.68B, P.68R, P.68C och P.68 "Observer" S/N 01 tom 267

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Partenavia Service Bulletin P.68 serien nr 61 revision 3 daterad 30 november 1995

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar eller 30 kalenderdagar vilket som först inträffar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Partenavia Service Bulletin P.68 serien nr 61 revision 3 daterad 30 november 1995, eller senare utgåva

REFERENS: RAI AD 95-335

BESLUTS DATUM: 1996-02-20

LFS: 1996:19

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.