
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / modifiering av övre infästning för säkerhetsbälten

GÄLLER: TB9 som inte har installerad beklädnad vid övre "duct posts" S/N 1
t o m 1701, 1707 t o m 1750, 1758 t o m 1763 och 1768.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i SOCATA TB Airplanes SB 10-104-25.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar eller senast den 30 september 1996.

UNDERLAG: SOCATA TB Airplanes SB 10-104-25.

REFERENS: DGAC AD 96-142(C)

**BESLUTS
DATUM:** 1996-08-15

LFS: 1996:53

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.