

---

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

---

**TITEL:** Kontroll / modifiering av övre infästning för säkerhetsbälten

**GÄLLER:** TB9, TB10, TB20, TB21 och TB200 med installerad beklädnad vid övre "duct posts" S/N 1 t o m 1701, 1707 t o m 1750, 1758 t o m 1763 och 1767 t o m 1769.

**ÅTGÄRD:** Utför åtgärder angivna i SOCATA TB Airplanes SB 10-103-25.

**TID FÖR ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar eller senast den 30 september 1996.

**UNDERLAG:** SOCATA TB Airplanes SB 10-103-25.

**REFERENS:** DGAC AD 93-143(B)

**BESLUTS DATUM:** 1996-08-15

**LFS: 1996:53**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.