



LUFTFARTSVERKET

Luftfartsinspektionen

**LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV
(LVD)**

A. Flygplan
Robin
LVD Nr 2725R1
Upphäver LVD 2725

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av bult i höjdrodersystemet

GÄLLER: R 3000 flygplan alla typer alla S/N

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Avions Pierre Robins Service Bulletin No 146 Rev 1 daterad 12 november 1996

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa planerade underhåll dock senast inom 50 flygtimmar

UNDERLAG: Avions Pierre Robin Service Bulletin No 146 Rev 1, daterad 12 november 1996 eller senare utgåva

REFERENS: DGAC AD 96-167 (A)R1

BESLUTSDATUM: 1997-01-21

LFS 1997:5

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450