

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av bultar för motorinfästning

GÄLLER: DR 400 med modeller och S/N angivna i bifogad kopia av DGAC AD 96-168 (A)

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Avions Pierre Robin Service Bulletin No 149

TID FÖR ÅTGÄRD: Före flygning om ej tidigare utfört

UNDERLAG: DGAC AD 96-168 (A)
Avions Pierre Robin Service Bulletin No 149

REFERENS: DGAC AD 96-168 (A) Kopia bifogad

BESLUTS DATUM: 1996-09-27

LFS: 1996:57

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

released by DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Inspection and/or modifications described below are mandatory. No person may operate a product to which this

Airworthiness Directive applies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Directive

Translation of 'Consigne de Navigabilité'

ref.: 96-168(A)

In case of any difficulty, reference should
be made to the French original issue.

ROBIN

DR 400 Airplanes

Swivelling engine mount bolts

This Airworthiness Directive concerns the following airplanes :

DR 400/120N/S :

2132, 2212, 2215, 2221, 2223, 2226, 2227, 2230, 2231, 2235, 2236, 2250,
2252, 2262, 2263, 2265, 2267, 2270, 2273, 2276, 2283, 2284, 2289, 2295,
2297, 2300, 2303, 2304, 2307, 2310, 2312.

DR 400/140B N/S :

2211, 2213, 2214, 2219, 2233, 2239, 2240, 2247, 2251, 2253, 2256, 2257,
2261, 2266, 2272, 2274, 2275, 2286, 2288, 2298, 2314.

DR 400/160 N/S :

2220, 2241, 2259, 2271, 2279, 2302, 2306.

DR 400/180 N/S :

2210, 2216, 2217, 2218, 2222, 2224, 2232, 2237, 2238, 2244, 2245, 2248,
2249, 2260, 2264, 2277, 2280, 2281, 2282, 2285, 2290, 2291, 2292, 2293,
2294, 2296, 2299, 2301, 2305, 2308, 2309, 2313.

DR 400/180R N/S :

2207, 2225, 2228, 2229, 2254, 2255, 2269.

... / ...

d/JB

August 28, 1996

ROBIN
DR 400 Airplanes

96-168(A)

To prevent the failure risk of engine mount to airframe attachments, the following measure is made mandatory on the effective date of this Airworthiness Directive.

Before the further flight, carry out the replacement of the four swivelling engine mount bolts PN 51.18.04.010 by four bolts PN 51.18.04.015 in accordance with instructions given in Avions Pierre ROBIN Service Bulletin n° 149.

Record the application of this Airworthiness Directive in the aircraft log book.

Ref. : Avions Pierre ROBIN Service Bulletin n° 149

EFFECTIVE DATE : SEPTEMBER 7, 1996