
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Demontering av backventil i bränslesystemets ventilationsrör

GÄLLER: MU-2B, MU-2B-10, MU-2B-15, MU-2B-20 och MU-2B-30 med S/N 004 t o m 035, 037, 038, 101 t o m 230, 502 t o m 525 och 527 t o m 547.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Mitsubishi MU-2 Service Bulletin No 130A daterad 19 juli 1971.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 60 kalenderdagar räknat från 5 maj 1997.

UNDERLAG: Mitsubishi MU-2 Service Bulletin No 130A daterad 19 juli 1971.

REFERENS: FAA AD 97-04-13.

BESLUTSDATUM: 1997-03-18

LFS 1997:16

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450