

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/byte av utgående drivhjul i huvudrotorväxel

GÄLLER: Modellerna 369 D, E, F, FF, 500N, AH-6 och MH-6 med installerad huvudrotorväxel P/N 369D25100

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i FAA AD 97-15-08

TID FÖR ÅTGÄRD: I enlighet med tider angivna i FAA AD 97-15-08 om ej tidigare utfört

UNDERLAG: FAA AD 97-15-08

REFERENS: FAA AD 97-15-08 och skrivelse L 1997-1368-1041 daterad 1997-07-31 sänd till kända ägare/brukare

BESLUTSDATUM: 1997-08-28

LFS 1997:38

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450